

#### Prośba o wyjaśnienie treści SIWZ

- proszę o wyjaśnienie pozycji 42 i 43 przedmiaru- chodzi o podanie prawidłowych ilości
- proszę też o określenie krotności pozycji 13 w stosunku do 12... jaką krotność należy zastosować dla prawidłowego obmiaru humusowania.

#### Odpowiedź zamawiającego

- w poz. 42 przedmiaru wkradł się błąd, ponieważ wykonanie stóp fundamentowych powinno być w ilości 2,224 m<sup>3</sup> natomiast obmiar  $40,00 \cdot 2 = 80,00$  mb ujęty też w poz. 42 dotyczy krawężników betonowych tj. poz. poniżej 43 gdzie jest ilość 0 a winno być 80 mb  
Rozścielenie mieszanki w poz. 12 jest grub. 2 cm a w poz. 13 dodaje się 1 cm czyli łącznie jest 3 cm.